Plan d'entretien des immeubles			
Chabot	Priorit	té	Charny
Premier étage:		Ī	Premier étage:
planchers abîmés sous les airs climatisés		ı	planchers abîmés sous les airs climatisés
planchers dans la salle de lavage		Ī	Autres planchers abimés?
le calorifère de la salle de lavage brisé		Ī	Mur jonction chambre 1B
Autres planchers abimés?		T	Câdre de la porte no.2 demande réparation
Salle de bain premier étage :	1 :	1 (Salle de bain premier étage :
La céramique mur de la douche et plancher endommagé	+ + + -	Ť	Plafond de la salle de bain endommagé
Joint de silicone de bain douche		1	Trouver une alternative au rideau de douche
Trouver une alternative au rideau de douche manquant		+	Les luminaires inadéquats et pas nécessairement sécuritaire
Plafond de la douche endommagé		Ŧ	Les iunimaires madequats et pas necessairement securitaire
manque Joint de fenêtre douche		-	
Toilette et bain vieillissant	1 1	1	
Les luminaires inadéquats et pas nécessairement sécuritaire		1	
		1	
Deuxième étage :	\bot	_[Deuxième étage :
Planchers abîmés sous les airs climatisés		_	
Autres planchers abimés?			
Salle de bain deuxième étage :	1	9	Salle de bain deuxième étage :
La céramique mur de la douche et plancher abimé		Ī	
Joint de silicone bain douche		Ī	
Trouver une alternative au rideau de douche manquant		T	
Plafond de la douche endommagé		T	
Joint de fenêtre douche			
Les luminaires inadéquats et pas nécessairement sécuritaire		Ť	
Toilette et bain vieillissant		Ť	
Sous-sol:		,	Sous-sol :
Planchers abimés par les dégâts d'eau		Ť	Plancher du bureau des éducateurs usé.
Transfers abilities par les degats à cau		t	Rebord de la porte d'entré aus sous-sol endommagé
Salle de bain sous-sol :	1	۲,	Salle de bain sous-sol :
La toilette coule	1	Ŧ	Salle de pain sous-soi :
	+	4	
Salle de conférence sous-sol :		_ (Salle de conférence sous-sol :
Tuiles abîmées au plafond		4	
Garde-robe du sous-sol (porte ou auitre)			
La cuisine :		ı	La cuisine :
Céramique craquelée			Évier de la cuisine vieillissant
Caissons usés			Les armoires, (portes et peut-être caissons) sont très endommagées,
Hotte de poêle vieillissante		1	Revêtement du plancher de la cuisine très usé
Calfeutrage des fenêtres		Ť	Porte coulissante pour le garde-manger
Joint d'étanchéité des lavabos		ı	
Entrée principale :		₹,	Entráo principalo :
Porte d'entrée avec œil magique et non en vitre pour la sécurité.	-	ď	Entrée principale :
S'assurer de l'étanchéité de la porte	++	╂	
S assurer de l'étancheite de la porte Extérieur et autres:	+	+	Extérieur et autres:
Garde-corps, main courante des balcons a vérifier la conformité, la		T	
sécurité.			Les portes et fenêtres ont besoin d'être scellé et calfeutré
Vérifier si le béton des balcons est sécuritaire.		T	Marches extérieures à l'avant qui s'effritent.
Escalier de fer forgé abimé .		T	Céramiques du mur d'entrée endommagées
Dalles de béton arrière cassés et vieillisssantes et pente à vérifier sous		T	Bouche de climatisation (atelier, chambre 1A, chambre 5A et chambre
les balcons et escaliers.			3)
Clôture de la cours (rouillée et vieillissante)		Ť	
Le béton du bâtiment est craquelé à certains endroits.		ı	
Le toit du cabanon est endommagé		\dashv	
Le tott an capation est chaominage			